
INFORME DETALLE DE REPARACIONES POR SISMO DE LA ENTIDAD FOGACOOOP

24 DE JULIO DE 2024
FOGACOOOP
CARRERA 13 N°32-93 INT 3 LOCAL 23

JULIO 2024

ANEXO MODIFICACION DOCUMENTO REPARACIONES DE MAYO 20 DE 2024

Me permito dar a conocer a ustedes la modificación realizada en el documento de **ANEXO REPARACIONES** correspondiente. Dicha modificación se refiere a los planos de las plantas de cada edificio y acercamientos en primer plano, donde se que detallan las reparaciones a realizar en las edificaciones **SEDE A y SEDE B**, de la empresa **FOGACOO** en cuanto a HUMEDAD, GRIETAS Y FISURAS.

REPARACIÓN COSMÉTICA - RC.

- ✚ Consiste en retirar el pañete alrededor de cada grieta, limpiar de materiales sueltos, polvo y grasa, para aplicar un aditivo a base de látex para mejorar la adherencia de la solución a la superficie.


JUNTAS DE AISLAMIENTO – JDA

- ✚ Se utiliza para separar completamente un elemento estructural, como una columna o una viga, de otro elemento fijo, como un muro, de modo que el movimiento de cada elemento sea independiente. La junta es una "grieta controlada" que permite marcar el camino donde se desea que se agriete el concreto y luego sellarlo con un material especial, permitiendo así que otras partes se muevan de forma independiente, reduciendo la tensión y el agrietamiento descontrolado.
- ✚ El procedimiento de unión consiste en separar longitudinalmente los elementos afectados entre 10 y 20 mm, limpiarlos de polvo y grasa y aplicar un compuesto sellador elástico a base de poliuretano de gran eficacia.

PLANO SEDE A




PLANO SEDE B




PLANTA PRIMER NIVEL SEDE A

Convenciones

-  Columna
-  Humedad
-  Fisura - Grieta



PLANTA SEGUNDO NIVEL SEDE A




PLANTA TERCER NIVEL SEDE A



Convenciones

-  Columna
-  Humedad
-  Fisura - Grieta




PLANTA TERCER NIVEL SEDE A GESTION PORTAFOLIO



Convenciones

-  Columna
-  Humedad
-  Fisura - Grieta



Fisura - Grieta
3,50m


Fisura - Grieta
0,70 m

PLANTA TERCER NIVEL SEDE A SALA DE JUNTAS



Convenciones

-  Columna
-  Humedad
-  Fisura - Grieta




PLANTA TERCER NIVEL SEDE A RECEPCION DIRECCION



Convenciones

-  Columna
-  Humedad
-  Fisura - Grieta




PLANTA TERCER NIVEL SEDE A DIRECTOR



Convenciones

-  Columna
-  Humedad
-  Fisura - Grieta




PLANTA TERCER NIVEL SEDE A SUB DIRECTOR TECNICO COOPERATIVAS



Convenciones

-  Columna
-  Humedad
-  Fisura - Grieta




PLANTA TERCER NIVEL SEDE A SUBDIRECTOR ASUNTOS CORPORATIVOS



Convenciones

-  Columna
-  Humedad
-  Fisura - Grieta




PLANTA TERCER NIVEL SEDE A ANALISIS FINANCIERO



Convenciones

-  Columna
-  Humedad
-  Fisura - Grieta

Grieta - Fisura
0,60 m




PLANTA TERCER NIVEL SEDE A GERENTE DE RIESGOS





Convenciones

-  Columna
-  Humedad
-  Fisura - Grieta



Secretario general y gestión admin


Sub director inversiones y riesgos



PLANTA TERCER NIVEL SEDE A GERENTE T.I




Convenciones	
	Columna
	Humedad
	Fisura - Grieta



PLANTA TERCER NIVEL SEDE A



BAÑOS HOMBRES




Fisura
3,29m

Convenciones

-  Columna
-  Humedad
-  Fisura - Grieta

PASILLO COCINA




Fisura- Grieta
DRYWALL
1,24m

Fisura
0,70m

Grieta
0,70m

INSUMOS DE ASEO



Humedad
1,60m

Grieta - Fisura
0,80m


PLANTA TERCER NIVEL SEDE A ARCHIVO RODANTE



Convenciones

-  Columna
-  Humedad
-  Fisura - Grieta

Fisura- Grieta
1,90m




PLANTA TERCER NIVEL SEDE A PASILLOS




Convenciones

-  Columna
-  Humedad
-  Fisura - Grieta




PLANTA PRIMER NIVEL SEDE B SALON JUEGOS




Convenciones

-  Columna
-  Humedad
-  Fisura - Grieta




PLANTA PRIMER NIVEL SEDE B AUDITORIO





Convenciones

-  Columna
-  Humedad
-  Fisura - Grieta




PLANTA SEGUNDO NIVEL SEDE B

INGRESO




PLANTA SEGUNDO NIVEL SEDE B




Convenciones

-  Columna
-  Humedad
-  Fisura - Grieta




PLANTA SEGUNDO NIVEL SEDE B

ESCALERAS




Convenciones

-  Columna
-  Humedad
-  Fisura - Grieta




PLANTA TERCER NIVEL SEDE B ESCALERAS Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO




Convenciones

-  Columna
-  Humedad
-  Fisura - Grieta



PLANTA TERCER NIVEL SEDE B BAÑOS MUJERES



Convenciones

-  Columna
-  Humedad
-  Fisura - Grieta

